



XTline
PROFESSIONAL TOOLS

NÁVOD K POUŽITÍ

XT102745

AKU KOTOUČOVÁ PILA



Model:

LCC777-1

Napětí:

18V

Otáčky:

4200 ot/min

Rozměr kotouče:

165x20x1,6 mm (20 zubů)

Prořez:

při 90° - 51 mm, při 45° - 35 mm

Součást baterie:

NE


Laser:

ANO

Hmotnost:

2,4 kg (*Váha produktu je uvedena bez baterie)





- 1) Provozní spínač
- 2) Bezpečnostní aretační tlačítka
- 3) Zadní rukojet'
- 4) Pomocná rukojet'
- 5) 18V Li-ion baterie (není součástí balení)
- 6) Chránič spodního břitu (výkyvný)
- 7) Knoflík pro nastavení hloubky řezu
- 8) Koncovka pro odsávání prachu
- 9) Tlačítka zapnuto/vypnuto (laser)
- 10) Aretační příruba kotouče
- 11) Aretační šroub kotouče
- 12) Ukazatel směru otáčení
- 13) Otvor laserového ukazovátka
- 14) Rovnoběžné vodítka
- 15) Aretační knoflík rovnoběžného vodítka
- 16) Knoftík pro aretaci nastavení úhlu
- 17) Tlačítko aretace vřetene
- 18) Umístění klíče
- 19) Pilový kotouč
- 20) Základna

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST



a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhkmu nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



BEZPEČNOST OSOB

a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřed'te se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnuty. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otácející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem



POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- a) Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte správné náradí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojujte náradí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického náradí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického náradí.
- d) Nepoužívané elektrické náradí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, aby náradí používaly. Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.



SERVIS A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamací osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍPRAVA PRÁCE A SPUŠTĚNÍ

Příprava nástroje

Varování: Nepoužívejte abrazivní kotouče doporučovány jsou pouze pilové kotouče

Vždy používejte ochranné brýle

Během řezání dbejte na to, aby byla základní deska nástroje vždy na povrchu obrobku.

Při řezání kovových materiálů je doporučováno nanést na plochu obrobku pár kapek oleje pro vyšší efektivitu řezání a prodloužení životnosti čepele.

Plechové obrobky by měly být vždy umístěny na stabilní podložce (dřevotřiska, překližka apod.). Díky tomu je eliminován nežádoucí posun obrobku během pracovního úkonu a kompenzována jeho pružnost.

Menší obrobky musí být pevně ukotveny, aby bylo zaručeno jejich nežádoucímu posunu během pracovního úkonu.

Výměna pilového kotouče – Obr. 4 – 6

stiskněte a držte tlačítko pro aretaci vřetene (17). Vřeteno se před svou úplnou aretací může mírně otáčet.

Povolte aretační šroub pilového kotouče (11) otáčením proti směru hodinových ručiček. Odstraňte šroub (11) a aretační přírubu kotouče (10). Pokud je zadní příruba (10.1) odstraněna z důvodu čištění, ujistěte se, že je poté správně vrácena na místo.

Zasuňte chránič kotouče (6) dozadu pomocí příslušené páčky (6.1) a držte. Ujistěte se, že parametry pilového kotouče, který se chystá nainstalovat se shodují s parametry nástroje (tj. vnější průměr, šířka, rotační rychlosť a typ, jako např. dřevorezné kotouče apod.). Před upevněním nového kotouče naneste trochu oleje na vnitřní a vnější příruby a to na místo, kde se nachází hřídel.

Vložte nový pilový kotouč.

Poznámka: Tento nástroj není určen pro řezání kovových materiálů a zdiva. Je určen výhradně pro řezání dřevěných a jím podobným materiálům.

Základní použití

Provozní spínač, tlačítko zapnuto/vypnuto – Obr. 7

Hlavní provozní spínač (1) je spojen s bezpečnostním aretačním tlačítkem (2) z důvodu toho, aby se předešlo náhodnému spuštění nástroje.

– Pro spuštění nástroje nejdříve stiskněte bezpečnostní aretační tlačítko (2) a poté hlavní provozní spínač (1).

Při práci s nářadím vždy používejte chrániče sluchu.

Odsávání prachu – Obr. 8

Vdechování prachu může mít vážné zdravotní následky. Proto dbejte na to, aby byla k nástroji vždy připojena koncovka pro odsávání prachu (8).

Poznámka: Vzhledem k úpravě koncovky může být nezbytné přizpůsobit její velikost pomocí vhodného nástavce.

Varování! Všechny typy dřevěného prachu č(vetně prachu z kompozitových materiálů, jako jsou dřevotřiska, dřevovláknité desky apod.) je zdraví nebezpečný. Může nepříznivě ovlivňovat nosní dutinu, dýchací systém a




FIG.4




FIG.5



FIG.6



FIG.7




FIG.8

pokožku. Například MDF desky obsahují formaldehyd, což je známý karcinogen. Na základě výše zmíněného je nutné při práci používat vhodnou obličejobou masku, která je schválena příslušnými normami. Pro pracovní úkony zahrnující práci s jemným dřevěným prachem musí být používána prachová maska hodnocena nejméně třídou FFP2.

Nastavení řezné hloubky – Obr. 9 pro nastavení řezné hloubky povolte knoflík pro aretaci hloubky řezání (7).

Nastavte požadovanou řeznou hloubku pomocí značení na nástroji. Poznámka: Pro větší přesnost změřte vzdálenost mezi koncem pilového kotouče a základnu.

Znovu utáhněte knoflík pro aretaci řezné hloubky (7) po dosažení požadovaného nastavení. Nasta ení řezn o lu Obr 10

Pro změnu úhlového nastavení mezi $0^\circ - 45^\circ$ povolte knoflík pro aretaci nastavení úhlu (16). Poznámka: Stupnice slouží jako pomocné vodítko. Pro větší přesnost nastavení použijte úhloměr a to od základny směrem ke kotouči. po nastavení požadovaného řezného úhlu znova utáhněte knoflík pro aretaci nastavení úhlu

(16).




FIG.9

Rovnoběžné vodítko – Obr. 11

Nasuňte rovnoběžné vodítko (14) do řepipravených otvorů v základně a utáhněte pomocí aretačního knoflíku (15).

Nastavte požadovanou řeznou šířku pomocí značení na nástroji. Nejprve vyzkoušejte nastavení na cvičném obrobku a v případě potřeby nastavení změňte. Pro větší přesnost změřte vzdálenost mezi hranou kotouče a zárezem na čele rovnoběžného vodítka.




FIG.10

Laserové ukazovátko – Obr. 12

Varování! Laserové záření. Nedívejte se do laserového paprsku. Laserový produkt třídy 2. Laserového ukazovátko (13) je aktivováno stisknutím tlačítka (9) a zůstává aktivováno do té doby, dokud není tlačítko znova stisknuto.

Vyznačte si linii řezu na obrobku

Nastavte požadovanou řeznou hloubku a/nebo úhel pokosu.

Zapněte laser stisknutím příslušného tlačítka (9) a zarovnejte s naznačenou linií řezu. Provedte řez, jakmile pilový kotouč dosáhne své maximální rychlosti otáčení (přibližně za 2 sekundy).

Po ukončení řezného úkonu vypněte laser.

Použití nástroje - Obr. 13

Pozor: Při použití nástroje veďte řez vždy směrem vpřed a nástroj nepřetěžujte.

Přetěžování nebo otáčení nástrojem během pracovního úkonu vede k přílišnému namáhání motoru a následnému rychlejšímu vybití baterie až možnému poškození nástroje vlivem přehřátí. V některých případech může takové použití vést k nebezpečnému zpětnému rázu nástroje a následným vážným zraněním.




FIG.11

Vždy držte nástroj pevně pomocí zadní i přídavné rukojeti.

Přiložte základnu nástroje k obrobku bez kontaktu s pilovým kotoučem.

Po spuštění nástroje vyčkejte než dosáhne maximální pracovní rychlosti, poté přiložte k obrobku a veďte řez rovnomořně po ploše až do úplného proříznutí obrobku. Rovnoměrný, plynulý a rovný řez zajišťuje nejlepší možný výsledek řezacího úkonu.





FIG.12

Po uvolnění hlavního provozního spínače a před odložením nástroje vyčkejte, dokud se kotouč úplně nezastaví.



FIG.13

CZ	SK	PL	GB
1 šroub	skrutka	Śruba	screw
2 upínací matice	upínacie matice	Nakrętka dociskowa	clamping nuts
3 kotouč	kotúč	Tarcza	disc
4 vnitřní upínací matice	vnútorné upínacie matice	Wewnętrzna nakrętka mocująca	internal clamping nuts
5 šroub	skrutka	Śruba	screw
6 podložka	podložka	Podkładka	washer
7 ručka krytu kotouče	rúčka krytu kotúča	uchwyt osłony tarczy	disc cover handle
8 kryt kotouče	kryt kotúča	Osłona tarczy	disc cover
9 pružina	pružina	Sprężyna	spring
10 šroub	skrutka	Śruba	screw
11 šroub	skrutka	Śruba	screw
12 podložka	podložka	Podkładka	washer
13 štit	štít	tarcza	shield
14 laser	laser	laser	laser
15 pružina	pružina	Sprężyna	spring
16 uložení laseru	uloženie lasera	Gniazdo lasera	laser storage
17 šroub	skrutka	Śruba	screw
18 šroub	skrutka	Śruba	screw
19 madlo	madlo	Rączka	handrail
20 kryt kotouče	kryt kotúča	Osłona	disc cover
21 ložisko	ložisko	Łożysko	bearings
22 pojistný kroužek	pojistný krúžok	Pierścień zabezpieczający	retaining ring
23 ozubené kolo	ozubené koleso	Zębatka	gear
24 převod	prevod	Przełożenie	transfer
25 ložisko	ložisko	Łożysko	bearings
26 šroub	skrutka	Śruba	screw
27 deska	doska	Płyta	plate
28 motor	motor	Cewka	engine
29 cívka	cievka	Przycisk blokujący tarczy	coil
30 aretační tlačítko kotouče	aretačné tlačidlo kotúče	Blokada tarczy	disc locking button
31 aretace kotouče	aretácia kotúča	blokada tarczy	wheel locking
32 pružina	pružina	Sprężyna	spring
33 převodovka	prevodovka	przenoszenie	transmission
34 guma	guma	Gumka	rubber
35 kryt	kryt	Osłona	cover
36 vypínač laseru	vypínač lasera	Wyłącznik lasera	laser switch
37 pružina	pružina	Sprężyna	spring
38 aretace spínače	aretácia spínača	Blokada włącznika	switch locking
39 provozní spínač	prevádzkový spínač	Włącznik	operating switch
40 deska	doska	Płyta	plate
41 kontakty	kontakty	Styki	contacts
42 imbus	ibus	Imbus	hex
43 kryt motoru	kryt motora	Osłona silnika	engine cover
44 aretace úhlu základny	aretácia uhla základne	Blokada kąta stopy	base angle lock
45 šroub	skrutka	Śruba	screw
46 aretace úhlu základny	aretácia uhla základne	blokada kąta stopy	base angle lock
47 podložka	podložka	Podkładka	washer
48 konzola	konzola	konsola	console
49 čep	čap	Trzpień	flail
50 nastavení úhlu	nastavenie uhlu	Ustawienie kąta	angle adjustment
51 základna	základňa	Podstawa	base
52 šroub	skrutka	Śruba	screw
53 aretace pravítka	aretácia pravítka	blokowanie linijki	locking the ruler
54 pravítko	pravítko	linijka	ruler
55 akumulátor (není součástí)	akumulátor (nie je súčasťou)	bateria (brak w zestawie)	battery (not included)





ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zák. č. 22/1997 Sb., § 13: ve znění změn vydaných ve sbírce zákonů.



ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV:	Aku kotoučová pila 18V
TYP:	XT102745
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):	LCC777-1
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:	
VÝROBCE	
NÁZEV:	XTline s.r.o.
ADRESA:	Průmyslová 2054, 59401 Velké Meziříčí
IČ:	26246937
DIČ CZ:	26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

EU 2006/42/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb. a NV č. 320/2017 Sb.(dle přílohy II A)
 EU 2014/30/EU - NV č. 117/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
 EU 2011/65/EU - NV č. 481/2012 Sb., RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS	FUNKCE
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA.	ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ JAKO KOTOUČOVÁ PILA.

Seznam použitych technických předpisů a harmonizovaných norem

CSN EN ISO 12100: Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snížování rizika;
 (účinnost: 01.07.11; vydána: 01.05.11; schválena: 29.04.11)

ČSN EN ISO 13857: Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami;
 (účinnost: 01.10.08; vydána: 01.09.08; schválena: 19.08.08)

ČSN EN 1005-3+A1: Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;
 (účinnost: 01.05.09; vydána: 01.04.09; schválena: 20.03.09)

ČSN EN 1037+A1: Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění;
 (účinnost: 01.01.09; vydána: 01.12.08; schválena: 02.12.08)

ČSN EN ISO 14120: Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;
 (účinnost: 01.02.17; vydána: 01.01.17; schválena: 15.12.16)

ČSN EN 894-2+A1: Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače;
 (účinnost: 01.06.09; vydána: 01.05.09; schválena: 03.04.09)

ČSN EN 894-3+A1: Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače;
 (účinnost: 01.06.09; vydána: 01.05.09; schválena: 03.04.09)

ČSN EN 60335-1: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky;
 (účinnost: 01.04.97; vydána: 01.03.97; schválena: 16.09.96)

ČSN EN 60335-1 ed. 2: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky;
 (účinnost: 01.06.03; vydána: 01.05.03; schválena: 28.04.03)

ČSN EN 60745-1 ed. 2: Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky;
 (účinnost: 01.01.12; vydána: 01.12.11; schválena: 15.11.11)

ČSN EN 55014-1 ed. 3: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise;
 (účinnost: 01.07.07; vydána: 01.06.07; schválena: 22.05.07)

ČSN EN 55014-2: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků;
 (účinnost: 01.10.98; vydána: 01.09.98; schválena: 07.07.98)

ČSN EN 55014-2 ed. 2: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků;
 (účinnost: 01.11.15; vydána: 01.10.15; schválena: 07.09.15)

ČSN EN 50581: Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek;
 (účinnost: 01.07.13; vydána: 01.06.13; schválena: 19.04.13)

ČSN EN 62321: Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezením používání (olovo, rtut', kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenoly, polybromované difenylethery);
 (účinnost: 01.01.10; vydána: 01.12.09; schválena: 30.11.09)

ČSN EN 62841-1: Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žáci a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky;
 (účinnost: 01.06.16; vydána: 01.05.16; schválena: 15.04.16)

ČSN EN 62841-2-5: Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žáci a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily;
 (účinnost: 01.05.15; vydána: 01.04.15; schválena: 11.03.15)



XTline
PROFESSIONAL TOOLS

NÁVOD K POUŽITIE

XT102745

AKU KOTÚČOVÁ PÍLA



Model:

LCC777-1

Napätie:

18V

Otáčky:

4200 ot/min

Rozmer kotúča:

165x20x1,6 mm (20 zubov)

Prierez:

pri 90° - 51 mm, pri 45° - 35 mm

Súčasť batérie:

NIE


Laser:

ANO

Hmotnosť:

2,4 kg (*Váha produktu je uvedená bez batérie)





- 1) Prevádzkový spínač
- 2) Bezpečnostné aretačné tlačidlo
- 3) Zadná rukoväť
- 4) Pomocná rukoväť
- 5) 18V Li-ion batéria (nie je súčasťou balenia)
- 6) Šít spodného britu (výkyvný)
- 7) Gombík pre nastavenie hĺbky rezu
- 8) Koncovka pre odsávanie prachu
- 9) Tlačidlo zapnuté / vypnuté (laser)
- 10) Aretačný príruba kotúča
- 11) Aretačná skrutka kotúča
- 12) Ukazovateľ smeru otáčania
- 13) Otvor laserového ukazovadla
- 14) Rovnobežné vodidlo
- 15) Aretačný gombík rovnobežného vodidla
- 16) Gombík pre aretáciu nastavenie uhlu
- 17) Tlačidlo aretácie vretna
- 18) Umiestnenie kľúče
- 19) Pílový kotúč
- 20) Základňa

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ



Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať siet'ovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpeční úrazu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSŤ OSÔB



- a) Pri používaní elektrického náradia bud'te pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústred'te sa a triežvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poranieniu osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciach.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachy-ceny pohyblivými časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom



POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a) Nepretážujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom. Akékolvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
- f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viest k nebezpečným situáciám.



SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne opraví servis firmy XT line s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení.

Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobny popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavenie skryté chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstraniteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú určené alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO



PRÍPRAVA PRÁCE A SPUSTENIE

Varovanie! Nepoužívajte abrazívne kotúče. Odporúčané sú iba pílové kotúče.

Vždy používajte ochranné okuliare

Počas rezania dbajte na to, aby bola základná doska nástroje vždy na povrchu obrobku.

Pri rezaní kovových materiálov je doporučované naniest' na pracovnú plochu obrobku pár kvapiek oleja pre vyššiu efektivitu rezanie a predĺženie životnosti čepele.

Plechové obrobky by mali byť vždy umiestnené na stabilnej podložke (drevotrieska, preglejka pod.). Vďaka tomu je eliminovaný nežiaduci posun obrobku počas pracovného úkonu a kompenzovaná jeho pružnosť.

Menšie obrobky musia byť pevne ukotvené, aby bolo zaručené ich nežiaducemu posunu počas pracovného úkonu.

Výmena pílového kotúča - Obr. 4 - 6

stlačte a držte tlačidlo pre aretáciu vretena (17). Vreteno sa pred svojou úplnou aretáciou môže mierne otáčať.

Povoľte aretačnú skrutku pílového kotúča (11) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Odstráňte skrutku (11) a aretačný prírubu kotúča (10). Ak je zadná prírubu (10.1) odstránená z dôvodu čistenia, uistite sa, že je potom správne vrátená na miesto.

Zasuňte chránič kotúča (6) dozadu pomocou vhodnej páky (6.1) a držte.

Uistite sa, že parametre pílového kotúča, ktorý sa chystá nainštalovať sa zhodujú s parametrami nástroja (tj. Vonkajší priemer, šírka, rotačná rýchlosť a typ, ako napr. Drevořezné kotúče a pod.). Pred upevnením nového kotúča naneste trochu oleja na vnútorné a vonkajšie príruby a to na miesto, kde sa nachádza hriadeľ.

Vložte nový pílový kotúč.

Poznámka: Upevnite nový pílový kotúč tak, aby sa značka smeru otáčania na kotúči zhodovala so značkou smeru otáčania (šípkou) na nástroji. Zuby kotúča smerujú nahor na prednej časti píly.

znovu zostavte aretačné prírubu a pevne zaistite pomocou skrutky (11).

Poznámka: Tento nástroj nie je určený pre rezanie kovových materiálov a muriva. Je určený výhradne pre rezanie drevených a im podobným materiálom.

Základné použitie

9.1 Prevádzkový spínač, tlačidlo zapnuté / vypnuté - Obr. 7

Hlavný prevádzkový spínač (1) je spojený s bezpečnostným aretačným tlačidlom (2) z dôvodu toho, aby sa predišlo náhodnému spusteniu nástroja.

- Pre spustenie nástroja najskôr stlačte bezpečnostné aretačné tlačidlo (2) a potom hlavný prevádzkový spínač (1).

- Pri práci s náradím vždy používajte chrániče sluchu.

Odsávanie prachu - Obr. 8

Vdychovanie prachu môže mať vážne zdravotné následky. Preto dbajte na to, aby bola k nástroju vždy pripojená koncovka pre odsávanie prachu (8).

Poznámka: Vzhľadom k úpravom koncovky môže byť nevyhnutné prispôsobiť jej veľkosť pomocou vhodného nadstavca.




FIG.4




FIG.5



FIG.6




FIG.7




FIG.8

Varovanie! Všetky typy dreveného prachu č (vetnej prachu z kompozitových materiálov, ako sú drevotrieska, drevovláknité dosky a pod.) Je zdraviu nebezpečný. Môže nepriaznivo ovplyvňovať nosnú dutinu, dýchací systém a pokožku. Napríklad MDF dosky obsahujú formaldehyd, čo je známy karcinogén. Na základe vyššie uvedeného je nutné pri práci používať vhodnú tvárovú masku, ktorá je schválená príslušnými normami. Pre pracovné úkony zahrňajúce prácu s jemným dreveným prachom musí byť používaná prachová maska hodnotená najmenej triedou FFP2.

Nastavenie rezné hľbky - Obr. 9

pre nastavenie reznej hľbky povoľte gombík pre aretáciu hľbky rezania (7).

Nastavte požadovanú reznú hľbku pomocou značenie na nástroji.

Poznámka: Pre väčšiu presnosť zmerajte vzdialenosť medzi koncom pílového kotúča a základňou.

Znovu utiahnite gombík pre aretáciu rezné hľbky (7) po dosiahnutí požadovaného nastavenia.




FIG.9

Nastavení řezného úhlu – Obr. 10

Pre zmenu uhlového nastavenia medzi 0° - 45° povolte gombík pre aretáciu nastavenie uhla (16). Poznámka: Stupnica slúži ako pomocné vodítko. Pre väčšiu presnosť nastavenia použite uhlomer a to od základne smerom ku kotúču.

po nastavení požadovaného rezného uhla znovu utiahnite gombík pre aretáciu nastavenie uhlu

(16).




FIG.10

Rovnoběžné vodítko – Obr. 11

Nasuňte rovnobežné vodidlo (14) do řippravených otvorov v základni a utiahnite pomocou aretačného gombíka (15). Nastavte požadovanú reznú šírku pomocou značenie na nástroji. Najprv vyskúšajte nastavenie na cvičnom obrobku a v prípade potreby nastavenia zmeňte. Pre väčšiu presnosť zmerajte vzdialenosť medzi hranou kotúča a zárezom na čele rovnobežného vodidla.

Laserové ukazovátko – Obr. 12

Varovanie! Laserové žiarenie. Nepozerajte sa do laserového lúča. Laserový produkt triedy 2. Laserového ukazovadlo (13) je aktivované stlačením tlačidla (9) a zostáva aktivované do tej doby, pokiaľ nie je tlačidlo znova stlačené.

Vyznačte si líniu rezu na obrobku.

Nastavte požadovanú reznú hľbku a / alebo uhol pokusu.

Zapnite laser stlačením príslušného tlačidla (9) a zarovnajte s naznačenou líniou rezu. Prevedťte rez, akonáhle pílový kotúč dosiahne svoju maximálnu rýchlosť otáčania (pričíne za 2 sekundy).

Po ukončení rezného úkone vypnite laser.

Použití nástroje – Obr. 13

Pozor: Pri použíti nástroja vedťte rez vždy smerom vpred a nástroj nepreťažujte. Preťažovanie alebo otáčanie nástrojom počas pracovného úkonu vedie k prílišnému namáhaniu motora a následnému rýchlejšiemu vybíjanie batérie až možnému poškodeniu nástroja vplyvom prehriatia. V niektorých prípadoch môže takéto použitie viesť k nebezpečnému spätnému rázu nástroja a následným vážnym zraneniam.

Vždy držte nástroj pevne pomocou zadnej i prídavnej rukoväti.

Priložte základňu nástroje k obrobku bez kontaktu s pílovým kotúčom.

Po spustení nástroja počkajte než dosiahne maximálnu pracovné rýchlosť, potom priložte k obrobku a vedťte rez rovnomerne po ploche až do úplného prerezania obrobku. Rovnomerný, plynulý a rovný rez zaistuje najlepší možný výsledok rezacieho úkonu.




FIG.11





FIG.12



FIG.13



INSTRUKCJA OBSŁUGI


XT102745

AKUMULATOROWA PILA TARZOWA



Model:	LCC777-1
Napięcie:	18V
Prędkość:	4200 rpm
Rozmiary tarczy:	165x20x1,6 mm (20 zębów)
Maks. głębokość cięcia:	na 90° - 51 mm, na 45° - 35 mm
Część baterii:	NIE
Laser:	TAK
Waga:	2,4 kg (*Waga produktu podana jest bez baterii)





- 1) Włącznik uruchamiający
- 2) Blokujący przycisk bezpieczeństwa
- 3) Tylna rękojeść
- 4) Rękojeść pomocnicza
- 5) Bateria 18 V Li-Ion (sprzedawana oddzielnie)
- 6) Dolna osłona ostrza (odchylana)
- 7) Przycisk regulacji głębokości cięcia
- 8) Końcówka wylotu odciągu pyłu
- 9) Przycisk włącz/wyłącz (lasera)
- 10) Kołnierz blokujący tarczę
- 11) Śruba blokująca tarczę
- 12) Wskaźnik kierunku obracania
- 13) Otwór wskaźnika laserowego
- 14) Prowadnica równoległa
- 15) Przycisk blokujący prowadnicy równoległej
- 16) Przycisk blokady regulacji kąta
- 17) Przycisk blokady wrzeciona
- 18) Schowek na klucz
- 19) Tarcza tnąca
- 20) Podstawa



BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- a) Wtyczka przewodu zasilającego powinna zawsze pasować do gniazda. Nigdy nie należy modyfikować gniazda. Nie należy używać koncentratorów. Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy zapobiegać kontaktowi ciała z powierzchniami przewodzącymi prąd, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- c) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Obecność wody w urządzeniu elektrycznym znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie należy przykładać nadmiernej siły do przewodu. Przechowywać przewód z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- e) W przypadku pracy na zewnątrz należy rozważyć zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Zaleca się stosowanie ziemnozwarcioowego przerywacza obwodu (GFCI) podczas pracy w mokrym środowisku. Stosowanie GFCI zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- g) Podwójnie izolowane urządzenie jest wyposażone w uziemioną wtyczkę (jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Jeśli złącze nie jest w pełni dopasowane do gniazda, należy przekręcić wtyczkę. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę uziemienia przewodu zasilającego i systemu zasilania.



BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- a) Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu.
- b) Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski przeciwpyłowej. Należy używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, kasku i obuwia ochronnego.
- c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.
- e) Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz pozostawione na obracającej się części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- f) Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa podstawa i równowaga przez cały czas pozwalają na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej.



OBSŁUGA I KONSERWACJA

- a) Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia.
- b) Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa prawidłowo.
- c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub akumulator urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- d) Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
- e) Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy sprawdzić, czy części obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, jakiekolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne warunki, które mogą mieć wpływ na pracę urządzenia.
- f) Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo konserwowane części są mniej podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane.
- g) Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego modelu. Modyfikacje i akcesoria stosowane w urządzeniu mogą być niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem.

Gwarancja nie obejmuje akcesoriów!

Przed uruchomieniem

- a) wybrać odpowiedni typ dyszy w zależności od pożąданej operacji:



Podstawowe zastosowanie !

1. Podczas pracy i przenoszenia narzędzia należy je zawsze chwytać za izolowaną rączkę, w szczególności w przypadkach, kiedy narzędzie może mieć styczność z ukrytymi przewodami elektrycznymi. Nieprzestrzeganie tego polecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym
2. Kończyny górne muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części.
3. Nie wolno dотykać ruchomych części. Przed zmianą akcesoriów urządzenia (wiertła, ostrza itp.) należy odczekać do ich wystygnięcia. W trakcie wykonywania pracy te akcesoria mają tendencję do przegrzewania się i mogą doprowadzić do poparzenia skóry.
4. Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić okulary ochronne. Podczas pracy w zapylonym otoczeniu należy stosować maskę pyłową.

Wymiana tarczy tnącej – rys. 4 – 6

- przycisnąć i trzymać przycisk blokujący wrzeciono (17). Zanim wrzeciono zupełnie się zatrzyma może się jeszcze chwilę obracać.
- Poluzować śrubę mocującą tarczy tnącej (11) poprzez odkręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zdjąć śrubę (11) oraz kohnerz blokujący tarczę (10). Jeżeli tylny kołnierz (10.1) został zdemontowany podczas czyszczenia, to należy dopilnować, aby został właściwie włożony na miejsce.
- Zsunąć oslonę tarczy (6) w tył przy pomocy właściwej dźwigni (6.1) i przytrzymać.
- Należy się upewnić, że parametry nakładanej tarczy tnącej odpowiadają parametrom narzędzia (tj. średnica zewnętrzna, szerokość, prędkość obrotowa i rodzaj, np.




FIG.4




FIG.5



FIG.6

tarcza do cięcia drewna itp.). Przed zamontowaniem nowej tarczy należy nanieść odrobinę oleju na kołnierz wewnętrzny i zewnętrzny oraz w miejscu, gdzie znajduje się wał.

Włożyć nową tarczę tnącą.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy kierunek strzałki oznaczającej kierunek obracania się nowej tarczy tnącej jest taki sam, co kierunek strzałki oznaczającej kierunek obrotów urządzenia umieszczonej na jego obudowie. W przedniej części piły zęby tarczy są skierowane do góry. Ponownie zmontować kołnierz blokujący i mocno przykręcić przy pomocy śruby (11).

Uwaga: To narzędzie nie jest dostosowane do cięcia materiałów metalowych i betonu. Jest przeznaczony wyłącznie do cięcia drewna i materiałów drewnopodobnych.

Podstawowe zastosowanie

Włącznik uruchamiający, przycisk włącz/wyłącz – rys. 7

Główny włącznik uruchamiający (1) jest powiązany z blokującym przyciskiem bezpieczeństwa (2) dlatego, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu narzędzia.

- W celu uruchomienia urządzenia należy najpierw przycisnąć blokujący przycisk bezpieczeństwa
- (2) a następnie główny włącznik uruchamiający (1).
- Podczas pracy z narzędziem należy zawsze zakładać ochronniki słuchu.

Odsysanie pyłu - rys. 8

Wdychanie pyłów może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.

Dlatego zawsze należy zadbać o to, aby do urządzenia była przypięta końcówka do odsysania pyłu (8).

Uwaga: Ze względu na średnicę końcówki, może się okazać konieczne zastosowanie odpowiedniej nakładki redukcyjnej.

Ostrzeżenie! Wszelkiego rodzaju pyły pochodzące z ciętego drewna (w tym pyłów z materiałów kompozytowych, takich jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.) są niebezpieczne dla zdrowia. Mogą negatywnie wpływać na zatoki, układ oddechowy i skórę. Przykładowo płyty MDF zawierają formaldehyd, który jest znaną substancją rakotwórczą. W związku z powyższym podczas pracy należy zakładać odpowiednią maskę przeciwpyłową, spełniającą wymagania właściwej normy. Do wykonywania czynności związkanych z emisją drobnego pyłu drzewnego musi być stosowana maska przeciwpylowa z minimalną klasą ochrony FFP2.

Regulacja głębokości cięcia – rys. 9

W celu ustawienia głębokości cięcia należy poluzować motylek blokady regulacji głębokości cięcia (7). Ustawić wymaganą głębokość cięcia przy pomocy oznaczeń na urządzeniu.



FIG.7



FIG.8




FIG.9




FIG.10




FIG.11

Uwaga: W celu uzyskania większej dokładności należy zmierzyć odległość między końcem tarczy tnącej a podstawą.
Ponownie dokręcić motylek blokady regulacji głębokości cięcia (7) w celu ustawienia pożąданej głębokości cięcia.




FIG.12



FIG.13

Regulacja kąta cięcia – rys. 10

W celu zmiany kąta w granicach od 0° do 45° należy poluzować motylek blokady regulacji kąta (16). Uwaga: Skala służy jako pomocna wskazówka. W celu uzyskania większej dokładności ustawień należy zastosować kątomierz odmierzający kąt tarczy po przyłożeniu do podstawy.

Po ustawieniu wymaganego kąta cięcia ponownie dokręcić motylek blokady regulacji kąta (16).

Prowadnica równoległa – rys. 11

Wsunąć prowadnicę równoległą (14) w przygotowane otwory w podstawie i zablokować przy pomocy motylków blokujących (15). Ustawić wymaganą głębokość cięcia przy pomocy oznaczeń na urządzeniu. Dane ustawienia najlepiej wypróbować przecinając próbny kawałek i ewentualnie dostosować ustawienia do potrzeb. W celu uzyskania większej dokładności należy zmierzyć odległość pomiędzy krawędzią tarczy a nacięciem na przodzie prowadnicy równoległej.

Wskaźnik laserowy – rys. 12

Ostrzeżenie! Promieniowanie laserowe. Nie należy patrzeć na promień lasera. Urządzenie laserowe klasy 2.

Wskaźnik laserowy (13) włącza się po przyciśnięciu przycisku (9) i pozostaje włączony do momentu ponownego wcisnięcia przycisku.

Zaznaczyć linię cięcia na obrabianym materiale.

Ustawić pożądaną głębokość cięcia i/lub kąt cięcia.

Włączyć laser przyciskając przycisk (9) i wyrównać promień z narysowaną linią cięcia. Wykonać cięcie, jak tylko tarcza tnąca osiągnie swoje maksymalne obroty (po około 2 sekundach).

Po zakończeniu cięcia należy wyłączyć laser.

Użytkowanie narzędzia – rys. 13

Uwaga: Podczas użytkowania narzędzia należy zawsze wykonywać cięcie w kierunku do przodu i nigdy nie przeciągać urządzenia. Przeciążanie lub obracanie urządzenia w trakcie wykonywania cięcia powoduje zbyt duże obciążenie silnika i szybsze wyładowanie baterii a nawet do uszkodzenia urządzenia z powodu przegrzania. W niektórych przypadkach taki sposób użytkowania może powodować niebezpieczny odrzut wsteczny narzędzia i doprowadzić do poważnego urazu.

Zawsze należy mocno trzymać narzędzie za tylny uchwyt i dodatkową rękę jeść.

Przyłożyć stopę narzędzia do obrabianego materiału bez dotykania tarczą.

Po uruchomieniu narzędzia należy odczekać do momentu osiągnięcia maksymalnej prędkości roboczej, a następnie przyłożyć do obrabianego materiału i prowadzić cięcie równomiernie po powierzchni, aż do całkowitego przecięcia obrabianego materiału. Równomierne, płynne i równe cięcie zapewnia najlepszy z możliwych wyników czynności cięcia.

Po puszczeniu głównego włącznika i przed odłożeniem narzędzia należy odczekać do momentu, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.



XT*line*
PROFESSIONAL TOOLS

USER MANUAL

XT102745

CORDLESS CIRCULAR SAW



Model:

LCC777-1

Voltage:

18V

Speed:

4200 rpm

Disc size:

165x20x1,6 mm (20 teeth)

Prunning:

at 90° - 51 mm, at 45° - 35 mm

Battery in package:

NO


Laser:

YES

Weight:

2,4 kg (*Weight product is without battery)





1. trigger switch
2. safety release button
3. rear handle
4. auxiliary handle
5. 20V Li-ion battery pack (sold separately)
6. lower blade guard
7. cutting depth adjustment knob
8. dust extraction outlet
9. on-off switch (laser)
- 10.saw blade locking glange
- 11.saw blade locking hex bolt
- 12.directional rotation arrow
- 13.laser beam aperture
- 14.parallel guide
- 15.parallel guide locking knob
- 16.angle adjustment locking kob
- 17.spindle lock button
- 18.hex
- 19.blade
- 20.baseplate

ELECTRIC SAFETY

-  a) The power cord plug shall always suit the socket. Never adjust the socket. Do not use plug hubs. Non-adjusted plugs and appropriate sockets reduce the risk of electric shock injury.
- b) Prevent body contact with conductive surfaces to avoid a risk of electric shock injury.
- c) Do not expose the tool to rain or wet locations. Presence of water in electric tool highly increases the risk of electric shock injury.
- d) Do not force the cord. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or movable parts. Damaged cord increases a risk of electric shock injury.
- e) When manipulating in exterior areas consider an extension cord intended for outdoor use specifically. Using an exterior extension cord decreases a risk of electric shock injury.
- f) It is strictly recommended to use a ground fault circuit interrupter (GFCI) when manipulating the tool in a wet area. Using of GFCI decreases a risk of electric shock injury.
- g) A double insulated tool is equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). If the connector does not fully suit the socket, turn the plug. Do not change the plug by any means. Double insulation eliminates the need for grounding of power cord and power supply system.



PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert and do not use the tool when under influence of alcohol.
- b) Use safety glasses and face or dust mask. Wear protective hearing equipment, helmet and boots.
- c) Avoid unintentional starting. Before connecting to power source or battery, make sure the switch is at OFF position.
- d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught with moving parts.
- e) Remove adjusting keys and wrenches. Tool or adjusting key you leave attached to a turning part of the tool may cause injury.
- f) Do not overreach. Proper footing and balance at all times allow better control of the tool in unexpected situations.
- g) Use approved protective equipment only.



ELECTRIC TOOL HANDLING AND MAINTANCE

- a) Do not force the tool.
- b) Do not use if the ON/OFF switch does not work properly.
- c) Disconnect the plug from socket and/or battery from the tool prior any adjustment, accessory replacement or storage of tool. These preventive safety precautions reduce a risk of accidental starting of tool.

- d) When not in use, idle tools should be stored in a place out of reach of visitors and children.
- e) Maintain careful manipulation with the tool. Check for deflecting or jamming of turning parts, damaged parts or other conditions which may influence operating with the tool.
- f) Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Properly serviced tools are less likely to become covered in impurities and are better controlled.
- g) Use equipment recommended by the producer of your model only. Modifications and accessories used at one tool may be dangerous when used with another model.

Warranty does not apply for accessories!



USING

1. Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.
2. keep hands clear of moving parts .
3. Do not touch moving parts, Allow the power tool accessories (bit and blades etc)to cool before touching them .They can become extremely hot during use and can burn your skin.
4. Always wear protective safety glasses when operating power tools. Wear a face mask when environment is dusty .

WARNING: do not use abrasive wheels. Only use saw blades recommended.

BLADE REPLACEMENT AND INSTALLATION - fig. 4-6

- press and hold the spindle lock button (17). The spindle may rotate slightly before the spindle lock fully engages
- loosen the saw blade locking hex bolt (11) anti-clockwise.
- remove the hex bolt (11) and the saw blade locking flange (10). If the rear flange (10.1) is removed for cleaning, ensure it is replaced in its correct orientation.
- slide the lower blade guard (6) back using tab (6.1) and hold.
- ensure the specification of the replacement blade conforms with the machine (i.e. outer diameter, width, rpm and type, e.g. woodcutting etc.). Before fitting the new blade wipe a drop of oil on the inner and outer flanges where the arbor locates.
- insert the new blade.

Note: Install the blade with the direction of rotation arrow matching the direction of rotation arrows on the machine. The teeth face upward at the front of the saw.

- reassemble the locking flange and secure the locking hex bolt (11) firmly.

Note: this saw is not designed to cut metal or masonry, it is intended for cutting wood and analogous materials only.




FIG.4




FIG.5



FIG.6



FIG.7




FIG.8

On/Off trigger switch - fig. 7

the trigger switch (1) is operated in conjunction with a safety release button (2) so that it is not possible to start the circular saw by accident.

- to start saw, press the safety button (2) first and then depress the trigger switch (1). Always wear ear defenders during use.

Dust extraction - fig. 8

inhalation of dust particles can be detrimental to health. The dust outlet (8) must be connected with a dust extraction machine.

Note: Due to outlet diameter, a size adaptation may be necessary.

Warning: All wood dust (including dust from composites like chipboards and fibre boards etc.) is hazardous to health. It can affect the nose, the respiratory system and the skin. For example MDF (medium density fibreboard) with contains formaldehyde is a known carcinogen. In addition to the above measures a correctly fitted dust mask, suitable for the activity and in accordance to the relevant standard must be worn. For work activities involving exposure to fine wood dust a mask rated to at least FFP2 should be used.




FIG.9

CUTTING DEPTH ADJUSTMENT - fig. 9

To adjust the cutting depth, loosen the cutting depth adjustment knob (7).

Set the required cutting depth, using the depth scale markings as a guide.

Note: For greater accuracy measure the tip of the blade back to the base.

Re-tighten the cutting depth adjustment knob (7) when the required depth is set.




FIG.10

CUTTING ANGLE ADJUSTMENT - fig. 10

To alter the angle between 0° to 45°, loosen the angle adjustment locking knob (16).

Note: The scale is guide, if more accuracy is required a protractor should be used off the underside of the base against the blade.

When the required angle is set, re-tighten the angle adjustment locking knob (16).




FIG.11

PARALLEL GUIDE - fig. 11

Pass the parallel guide (14) through the slots in the base and secure with locking knob (15)

set the required cutting width, using the width scale markings as a guide
make a test cut on a scrap piece of timber prior to making any cuts on the workpiece and adjust accordingly

for greater accuracy, measure between the edge of the blade allowing for the kerf of the blade and the parallel guide's face.




FIG.12

FIG.13

LASER GUIDE - fig. 12

warning: Laser radiation. Do not stare into beam. Class 2 laser product.

The laser beam aperture (13) is activated by pressing button (9) and will stay on until the button is pressed again.

- Mark the line of the cut on the workpiece.
- Adjust the depth and/or bevel angles of the cut as required.
- Turn on the laser guide by pressing the laser on/off button (9) and align the line of the cut on the workpiece.
- When the blade is at its maximum speed (approx. 2 sec) make the cut.
- On completion of the cut, switch off the laser.

SAW OPERATION - fig. 13

Caution: When using, always cut forward in a straight line without forcing the saw. Forcing or twisting the saw will put a strain on the motor, and at the very least result in decreased battery efficiency or possible overheating damage. More seriously, it could cause dangerous kickback of the saw resulting in severe injury.

- Always operate the saw firmly, using the rear and auxiliary handles.
- Offer the base of the saw to the workpiece without blade contact.
- Switch on and wait until full speed is attained, then advance the saw, keeping it flat and cutting smoothly until the cut is complete - straight line sawing at a uniform speed of advance will obtain the best clean cuts.
- After releasing the trigger switch, wait until the blade has fully stopped before withdrawing.